

编号: stbcys-01

## 宾川县立新建材砂石场水土保持设施

# 分部工程验收签证

单位工程名称: 拦渣工程

分部工程名称: 墙体

施 工 单 位: 云南道煜矿业有限公司建设生产部



二〇一八年七月

**开工日期：2018年5月**

**完工日期：2018年5月**

**主要工程量：**

宾川县立新建材砂石场临时堆渣场区下游共修建浆砌石挡墙 30m。

**工程内容及施工经过：**

本工程由云南道煜矿业有限公司建设生产部进行施工建设，于 2018 年 5 月开工，2018 年 5 月完工。根据施工过程中的实际建设情况，实施浆砌石挡墙 30m。

**质量事故及缺陷处理：**

工程运行过程中，未发生质量事故。

**主要工程质量指标：**

墙体结构：浆砌块石 M7.5，C20 混凝土

渣体安全稳定系数：1.15

坝体稳定安全系数：抗滑 1.3，抗倾覆 1.5

施工单位自检：合格

**质量评定：**

本工程为拦渣工程，单元工程个数 1 个。质量评定达合格标准，合格率为 100%，优良率 0.0%。

**存在问题及处理意见：**

无。

**验收结论：**合格

**保留意见：**无



编号：stbcys-02

## 宾川县立新建材砂石场水土保持设施

# 分部工程验收签证

单位工程名称：植被建设工程

分部工程名称：点状植被

施工单位：云南道煜矿业有限公司建设生产部

二〇一八年七月



**开工日期：2010年4月**

**完工日期：2018年6月**

**主要工程量：**

宾川县立新建材砂石场实施的植被建设工程中点状植被主要为矿山开采区、矿山道路区等，共实施绿化面积 0.11hm<sup>2</sup>。

**工程内容及施工经过：**

本工程由云南道煜矿业有限公司建设生产部进行施工建设，于 2010 年 4 月开工，2018 年 6 月完工。根据施工过程中的实际建设情况，总计实施绿化面积 0.11hm<sup>2</sup>。

**质量事故及缺陷处理：**

工程运行过程中，未发生质量事故。

**主要工程质量指标：**

苗木生长良好，无病苗残苗，品种、规格、数量符合设计要求，成活率达 60%，由于绿化苗木中部分苗木胸径较小，郁闭需要时间较长，需要加强后期的管护工作。

施工单位自检：合格

**质量评定：**

本工程为临时防护工程，单元工程个数 2 个。质量评定达合格标准，合格率为 100%，优良率 0%。

**存在问题及处理意见：**

无。

验收结论：合格

保留意见：无



分部工程验收组成员签字

姓名	单位	职位/职称	签字
黄雪松	云南道煜矿业有限公司	总经理	黄雪松
邓荣米	云南道煜矿业有限公司	厂长	邓荣米
黄雪超	云南道煜矿业有限公司建设生产部	主任	黄雪超
叶松华	云南道煜矿业有限公司建设生产部	施工员	叶松华
彭生林	云南兴禹生态环境建设有限责任公司	工程师	彭生林
杨慧芬	云南兴禹生态环境建设有限责任公司	工程师	杨慧芬