

水土保持设施自主验收备案登记表

验收工程名称	机动车检测线建设项目		验收工程地点	南涧县	
验收方式	建设单位自主验收				
所在流域	长江流域	所属国家级或者省级水土流失分区类型	南诸河高山峡谷国家级水土流失重点治理区		
水保方案批复部门、时间及文号	南涧县水务局，2011年6月29日，南水复字【2011】2号文				
主体工程工期	2011年10月至2012年5月				
防治责任范围 (hm ²)	方案确定的防治责任范围		1.10hm ²		
	实际发生的防治责任范围		1.10hm ²		
方案拟定水土流失防治目标	扰动土地整	95	实际完成水土流失防治指标	扰动土地整治率	99.99
	水土流失总	97		水土流失总治理	99.01
	土壤流失控	1.0		土壤流失控制比	1.07
	拦渣率	95		拦渣率	98.99
	林草植被恢	99		林草植被恢复率	99.99
	林草覆盖率	27		林草覆盖率	9.9
主要工程量	工程措施	道路广场区硬化 5400m ² ；构筑物区排水沟 450m。			
	植物措施	绿化区绿化工程 0.10hm ² ；			
	临时措施	——			
投资（万元）	方案批复投资	105.81 万元	实际投资	59.98 万元	
	投资变化（增加为+，减少为-）	-45.83 万元	补偿费（交否）	0.30 万元（已缴）	
	变更情况及投资变化原因	实际人工单价及材料单价调整与原方案设计时不一致造成			
验收总体评价	本工程水土保持设施布局合理，实施的水土保持措施质量合格，水土保持设施建设达到了设计标准和防治目标的要求，符合验收条件。				
方案编制单位	南涧县水利勘测设计队		主要施工单位	南涧县凤祥汽车有限责任公司	
监测单位（联系人、电话及进场时间）	云南大同江水利水电工程有限公司（沈武林、15198350386，2018年4月）		监理单位	——	
第三方评价单位（联系人、电话及进场时间）	云南华水投资管理有限公司（张盈，13988536697，2018年7月）				
建设单位签字（盖章）			收到单位签字（盖章）		
年 月 日			年 月 日		