

编号：stbcys-01

剑川县利山采石场砂石开采工程水土保持设施

分部工程验收签证

单位工程名称：拦渣工程

分部工程名称：墙体

施工单位：剑川县利山采石厂

二〇一八年七月



开工日期：2018年6月13日

完工日期：2018年6月20日

主要工程量：

本项目建设中，在项目建设区堆料场实施浆砌石挡墙 54m，宽为 1m、高为 1.5m，共计 80m³浆砌石。

工程内容及施工经过：

本项目由剑川县利山采石厂进行施工建设，项目于 2018 年 6 月 13 日开工，2018 年 6 月 20 日竣工。

质量事故及缺陷处理：

工程运行过程中，未发生质量事故。

主要工程质量指标：

措施运行效果良好，无断裂、破损

施工单位自检：合格

监理部抽检：合格

质量评定：

本工程为拦渣工程，单元工程个数 1 个。质量评定达合格标准，合格率为 100%，优良率 100%。

存在问题及处理意见：

无。

验收结论：合格

保留意见：无



编号: stbcys-02

剑川县利山采石场砂石开采工程水土保持设施

分部工程验收签证

单位工程名称: 防洪排导工程

分部工程名称: 排洪导流设施

施工单位: 剑川县利山采石场

二〇一八年七月



开工日期：2018年6月13日

完工日期：2018年6月20日

主要工程量：

本项目建设中，在进场公路一侧修建一条混凝土排水沟，其长30m、上口宽60cm、下底宽30cm、深30cm的梯形状，水泥砂浆抹面平均厚度为2cm。共计M10砂浆抹面30m²。

工程内容及施工经过：

本项目由剑川县利山采石厂进行施工建设，项目于2018年6月13日开工，2018年6月20日竣工。

质量事故及缺陷处理：

工程运行过程中，未发生质量事故。

主要工程质量指标：

措施运行效果良好

施工单位自检：合格

监理部抽检：合格

质量评定：

本工程为防洪排导工程，单元工程个数1个。质量评定达优良标准，合格率为100%，优良率100%。

存在问题及处理意见：

无。

验收结论：合格

保留意见：无



编号: stbcys-03

剑川县利山采石场砂石开采工程水土保持设施

分部工程验收签证

单位工程名称: 临时防护工程

分部工程名称: 拦挡

施工单位: 剑川县利山采石厂

二〇一八年七月



开工日期：2018年6月13日

完工日期：2018年6月20日

主要工程量：

本项目建设中，施工单位在项目建设区堆料场外围实施砂土袋拦挡 100m，总计 200m³。

工程内容及施工经过：

本项目由剑川县利山采石厂进行施工建设，项目于 2018 年 6 月 13 日开工，2018 年 6 月 20 日竣工。

质量事故及缺陷处理：

工程运行过程中，未发生质量事故。

主要工程质量指标：

措施运行效果良好

施工单位自检：合格

监理部抽检：合格

质量评定：

本工程为临时防护工程，单元工程个数 1 个。质量评定达合格标准，合格率为 100%，优良率 100%。

存在问题及处理意见：

无

验收结论：合格

保留意见：无



编号: stbcys-04

剑川县利山采石场砂石开采工程水土保持设施

分部工程验收签证

单位工程名称: 临时防护工程

分部工程名称: 覆盖

施工单位: 剑川县利山采石厂

二〇一八年七月



开工日期：2018年6月13日

完工日期：2018年6月20日

主要工程量：

本项目建设中，对项目建设区共实施土工布覆盖 1986m²，其中采矿区 600m²、进场公路 526m²、堆料场 600m²，生产管理区 60m²。

工程内容及施工经过：

本项目由剑川县利山采石厂进行施工建设，项目于 2018 年 6 月 13 日开工，2018 年 6 月 20 日竣工。

质量事故及缺陷处理：

工程运行过程中，未发生质量事故。

主要工程质量指标：

措施运行效果良好

施工单位自检：合格

监理部抽检：合格

质量评定：

本工程为临时防护工程，单元工程个数 4 个。质量评定达合格标准，合格率为 100%，优良率 25%。

存在问题及处理意见：

无

验收结论：合格

保留意见：无



编号：stbcys-05

剑川县利山采石场砂石开采工程水土保持设施

分部工程验收签证

单位工程名称：植物建设工程

分部工程名称：点片状植物

施工单位：剑川县利山采石厂

二〇一八年七月



开工日期：2018年6月13日

完工日期：2018年6月20日

主要工程量：

本项目建设中，施工单位在项目建设区种植雪松共 671 株，其中开采区 200 株、堆料场 165 株、进场公路 180 株、生产管理区 126 株；共计混播格桑花、狗牙根及戟叶酸模草籽 0.31hm²，其中开采区 0.18hm²、堆料场 0.05hm²、进场公路 0.04hm²、生产管理区 0.04hm²。

工程内容及施工经过：

本项目由剑川县利山采石厂进行施工建设，项目于 2018 年 6 月 13 日开工，2018 年 6 月 20 日竣工。

质量事故及缺陷处理：

工程运行过程中，未发生质量事故。

主要工程质量指标：

草种成活较好，品种、数量符合设计要求，成活率达 95%，达到防治效果要求。

施工单位自检：合格

监理部抽检：合格

质量评定：

本工程为植被建设工程，单元工程个数 6 个。质量评定达合格标准，合格率为 100%，优良率 50%。

存在问题及处理意见：

无

验收结论：合格

保留意见：无



分部工程验收组成员签字

姓 名	单 位	职务/ 职称	签 字	备 注
杨利山	剑川县利山采石厂	厂长	杨利山	施工单位
史焕庭	剑川县利山采石厂	主任	史焕庭	施工单位
杨利山	剑川县利山采石厂	厂长	杨利山	建设单位
马力	昆明天泉环境咨询有限公司	工程师	马 力	验收报告编制单位
雷毅	昆明天泉环境咨询有限公司	工程师	雷毅	验收报告编制单位
李靖伟	云南兴禹生态环境建设有限责任公司	工程师	李靖伟	监测单位
宋冬昇	云南兴禹生态环境建设有限责任公司	技术员	宋冬昇	监测单位