鹤庆县西邑小炉坪优质肉牛养殖基地建设项目建设现状照片

项目建设现状航拍图

建构筑物区、道路及辅助设施区、绿化区

建构筑物覆盖
建构筑物周边绿化
2021.10.1

建构筑物覆盖
建构筑物周边绿化
硬化措施
2021.10.1

建构筑物周边排水
硬化措施
2021.10.1

建构筑物周边排水
建构筑物周边绿化
2021.10.1

建构筑物覆盖
2021.10.1

建构筑物覆盖
建构筑物周边绿化
2021.10.1

建构筑物覆盖
道路硬化措施
2021.10.1

建构筑物周边绿化
道路硬化措施
道路边排水措施
2021.10.1

建构筑物覆盖
道路硬化措施
绿化措施
2021.10.1

建构筑物覆盖
2021.10.1

建构筑物覆盖
2021.10.1


建构筑物覆盖
硬化措施
绿化措施
2021.10.1

绿化措施
道路硬化措施
2021.10.1

建构筑物覆盖
绿化措施
道路硬化措施
2021.10.1

道路排水措施
道路硬化措施
2021.10.1

建构筑物周边排水措施
绿化措施
2021.10.1

建构筑物覆盖
2021.10.1

道路硬化措施
绿化措施
建构筑物周边排水措施
2021.10.1

沉砂池措施
2021.10.1


绿化措施
建构筑物周边排水措施
2021.10.1


建构筑物周边排水措施
绿化措施
2021.10.1


建构筑物覆盖
绿化措施
2021.10.1

绿化措施
2021.10.1

绿化措施
2021.10.1

现阶段，项目区内工程措施和植物措施均实施到位，水土保持防治效果明显，满足水土保持防护措施要求。